

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 15, 2024, 9:12:36 PM

data_inicio

Aug 15, 2024, 2:04:38 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada do Contorno, ao lado da Progen Petrópolis

Localidade:

Itaipava

GPS

Área analisada:

Lat: -22.407525 Lon: -43.146645

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,777

N_m

7,520,888

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições de instabilidades e processos de movimentos gravitacionais de massa no local; talude adjacente a via pública..

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Visada de ponto de ocorrencia apontado onde não foram identificadas feições de instabilidade no terreno e edificações próximas; talude baixo adjacente a via pública.

Foto2



Descrição da foto2

Continuação lateral do talude adjacente a via, próximo ao ponto de ocorrencia, onde não foram observadas feições de instabilidade.

Código do registro:

1410_Itaipava_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_