

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 20, 2024, 9:54:24 AM

data_inicio

Aug 16, 2024, 9:38:03 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Agnello Barreiras, 625 - Servidão Cantinho da Paz


Localidade:

Vista Alegre

GPS

Área analisada:

Lat: -22.429488 Lon: -43.233864



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,768

N_m

7,518,564

Descrição:

Motivo:

Área de escoamento de água por não ter sistema de drenagem superficial na via. Foi observado uma pequena mobilização de material de aterro e construção civil que não se configura como risco geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Desvio do escoamento

Foto2



Descrição da foto2

Mobilização de material de estrutura

Código do registro:

1418_Vista Alegre_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_