

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 20, 2024, 4:43:39 PM

data_inicio

Aug 20, 2024, 2:16:15 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues


Localidade:

Vale do Cuiabá

GPS

Área analisada:

Lat: -22.407426 Lon: -43.083559



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

697,272

N_m

7,520,817

Descrição:

Motivo:

Deslizamento ocorrido em crista de talude, a jusante de rodovia, sem edificações próximas.

Fotos:

Foto1



20/08/24 14:18:03 Coord: 23K 697273E 7520817N

Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento deflagrado na crista de talude; não há edificações próximas ao ocorrido.

Código do registro:

1430_Vale do Cuiabá_Patricia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_