

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 21, 2024, 4:52:45 PM

data_inicio

Aug 21, 2024, 11:25:31 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Servidao. Virginio Telles da Cunha


Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.434865 Lon: -43.143584



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,054

N_m

7,517,856

Descrição:

Motivo:

Residencia localizada sobre talude de corte, com um patamar de aproximadamente 2 metros de distancia para crista. Area muito vegetada.

Fotos:

Foto1



21/08/24 11:26:50 Coord: 23K 691059E 7517852N

Descrição da foto1

Patamar nos fundos da residencia

Código do registro:

1450_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_