



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 11:31:29 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Gesner Pinto Monteiro


Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.434695 Lon: -43.143253



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,089

N_m

7,517,875

Descrição:

Motivo:

Nao obtivemos acesso a residencia. Atraves da imagem aerea nao identificamos nenhuma feição alarmante.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do ponto observado

Código do registro:

1451_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_