



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 1:49:38 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Carvalho Junior, Condominio Vale do Sol

Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.437505 Lon: -43.153697

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,010

N_m

7,517,577

Descrição:

Motivo:

Não foram observadas feições de instabilidade que coloque a edificação em risco

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta do terreno

Foto2



Descrição da foto2

Área onde o ponto está localizado

Código do registro:

1452_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_