



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 3:23:54 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Carvalho Junior, 849

Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.440408 Lon: -43.150804



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,304

N_m

7,517,252


Descrição:

Motivo:

Encosta baixa com residencia afastada do talude.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista do quintal da moradia

Foto2



Descrição da foto2

Encosta vista da rua

Código do registro:

1455_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_