



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 3:58:38 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Carvalho Junior

Localidade:

Correas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.440532 Lon: -43.143868



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,017

N_m

7,517,229

Descrição:

Motivo:

Area sem indícios de processos geologicos ativos.

Fotos:

Foto1



21/08/24 16:01:09 Coord: 23K 691017E 7517229N

Descrição da foto1

Ponto observado

Código do registro:

1459_Correas_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_