



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 4:00:38 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Presidente Sodre

Localidade:

Maua

GPS

Área analisada:

Lat: -22.545276 Lon: -43.204756



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,611

N_m

7,505,707

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem residencias proximas a cicatriz

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento identificada

Código do registro:

145_Maua_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_