



Ocorrência de fluxo de detritos deflagrado na chuva do dia 15/02/2022 na região de Pontilhão, Serra Velha, com registro de duas vítimas fatais e 7 moradias total ou parcialmente destruídas. O acesso ao local onde se encontram essas edificações para a vistoria realizada no dia 20/04/2022 foi feito pela Via União, Rua A. A área consiste em um depósito de tálus com presença de muitos blocos de tamanhos variados no leito de uma drenagem ativa, onde as moradias atingidas foram construídas de maneira desorganizada. Atenta-se que no topo do talude adjacente à drenagem, o qual apresenta cerca de 6 m de altura e cerca de 30° de inclinação, uma moradia está construída com sua fundação na encosta. Algumas características colocam esse local em alto risco de escorregamento, como: o talude é caracterizado por solo coluvionar, com presença de blocos e bananeiras; a moradia apresenta distância mínima para o talude que se encontra muito próximo do leito onde ocorreu o processo de fluxo de detritos.

**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos em Pontilhão - Serra Velha

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data de elaboração: 26/04/22

