



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 3:24:37 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União e Indústria, 6680


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.42444 Lon: -43.136138



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,835

N_m

7,519,001

Descrição:

Motivo:

Morador relatou que não houve movimento de massa no local, e não foram observados feições indicativos aparentes de instabilidade para o imóvel.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da moradia onde encontra-se o ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Sistema de drenagem a montante do talude.

Código do registro:

1460_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_