



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 3:36:03 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Indústria, 6914


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423781 Lon: -43.134528



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,002

N_m

7,519,072


Descrição:

Motivo:

Não foram encontrados indícios de risco geológico relevantes no local. Segundo a moradora, em 2022 houve uma erosão das margens do rio.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Segundo a moradora, houve em 2022 erosão da margem do rio Piabanha que destruiu cerca de 4 metros do terreno, promovendo avanço da drenagem nesse ponto. Desta forma, as inundações se tornaram recorrentes.

Foto2



Descrição da foto2

Visada frontal da parte do terreno onde a margem da drenagem foi destruída e o canal do rio avançou lateralmente.

Código do registro:

1461_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_