



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 4:01:32 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União e Indústria, 7046

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423117 Lon: -43.133382

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,121

N_m

7,519,144

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições indicativas de risco geológico. Foi relatado que não houve movimento de massa no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do ponto de ocorrencia da defesa civil.

Foto2



Descrição da foto2

Visada lateral do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

1462_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_