



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 10:18:39 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Avenida Country Club 6321


Localidade:

Calembe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423781 Lon: -43.121238



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

693,370

N_m

7,519,055

Descrição:

Motivo:

Local sem indícios aparentes de movimentos de massa e sem imóveis próximos as pistas de campo de golf

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local se solo exposto onde há presença de cavalos em terreno plano.

Código do registro:

1463_Calembe_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_