



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 10:55:28 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemborg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Avenidabmilton de souza carvalho, esquina com a cascaca dos ammoreis

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.416198 Lon: -43.125443



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,948

N_m

7,519,900

Descrição:

Motivo:

Deslizamento sob via pública

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do deslizamento sob via.

Foto2



Descrição da foto2

Ponto de referencia esquina da cascata dos amores

Código do registro:

1465_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_