



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 2:14:44 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Goiás

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.419018 Lon: -43.129932

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,482

N_m

7,519,594

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas feições ou evidencias de movimentação compatíveis com processos de escorregamento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Localização das ocorrencias

Código do registro:

1467_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_