



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 2:21:18 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Goiás 444


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.419432 Lon: -43.130016



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,472

N_m

7,519,548

Descrição:

Motivo:

Não foram identificados indícios aparentes de movimentos de massa no local apontado.

Fotos:

Foto1



21/08/24 14:22:39 Coord: 23K 692474E 7519550N

Descrição da foto1

Acesso do local.

Foto2



Descrição da foto2

Visada do local

Código do registro:

1468_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_