



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 2:25:55 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Goiás, 277


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.418999 Lon: -43.129512



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,525

N_m

7,519,595

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas feições ou evidencias de movimentação compatíveis com processos de escorregamento

Fotos:

Foto1



21/08/24 14:26:54 Coord: 23K 692525E 7519596N

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado.

Código do registro:

1469_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_