



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 3:29:38 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Avenida Leopoldina 519

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.41821 Lon: -43.13138



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,338

N_m

7,519,685

Descrição:

Motivo:

Ocorrencia relacionada a descarte de lixo na montante da encosta por moradores.

Fotos:

Foto1



21/08/24 15:30:35 Coord: 23K 692338E 7519686N

Descrição da foto1

Encosta nos fundos da escola.

Código do registro:

1473_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_