



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 21, 2024, 4:18:55 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada do Parque Bom Clima 200


Localidade:

Bonsucesso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.417598 Lon: -43.139079



E_m

691,542

N_m

7,519,763

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas feições ou evidencias de movimentação compatíveis com processos de escorregamento de forma aparente

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização da ocorrência.

Código do registro:

1474_Bonsucesso_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_