



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 10:02:22 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Amazonas 42


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.416555 Lon: -43.131549



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,319

N_m

7,519,869

Descrição:

Motivo:

Local com ocorrencia da defesa civil, mas sem indícios aparentes de movimentos de massa. Foi relatado apenas a respeito do entupimento de uma manilha de esgoto e escoamento da agua para rua debaixo.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da rua e a direita da imagem onde ocorria o entupimento da manilha de esgoto

Código do registro:

1476_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_