



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 10:13:41 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Goiás 249


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.415349 Lon: -43.131242



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,352

N_m

7,520,002

Descrição:

Motivo:

Local com ocorrência da defesa civil, na qual não foram observados indícios aparentes de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da rua.

Foto2



Descrição da foto2

Visada da rua na esquina da Goiás.

Código do registro:

1477_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_