



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:19:48 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Amazonas, 228


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.415166 Lon: -43.132293



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,244

N_m

7,520,023

Descrição:

Motivo:

Ocorrencia Relacionada a árvores. Sistema de drenagem eficiente no local.

Fotos:

Foto1



22/08/24 11:21:24 Coord: 23K 692245E 7520023N

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado.

Código do registro:

1478_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_