



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:25:57 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Amazonas , 308


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.414478 Lon: -43.133185



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,153

N_m

7,520,101

Descrição:

Motivo:

Não foi possível acesso ao interior do imóvel para avaliação de risco no ponto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto vistoriado

Código do registro:

1479_Nogueira_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_