



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 12:10:20 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemborg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

GPS

Área analisada:

Lat: -22.417064 Lon: -43.135761



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,884

N_m

7,519,817

Descrição:

Motivo:

Relacionado com processos hidrológicos e solapamento de margem. Competencia do INEA.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muito lixo nas margens, relato de morador diz que quando chove a agua sobe mais de um metro na casa.

Código do registro:

1481__Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_