



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 10:40:17 AM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Rua coronel Duarte da Silveira, 937

Localidade:

Durante da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506904 Lon: -43.216952



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,407

N_m

7,509,971

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar margem de rio, deslocamento do pavimento da oficina. Muros trincados e te pavimento em mergulho para o rio. Movimento ocorre desde 22 e agravou com manilhamento da rua de cima

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Plano de ruptura

Foto2



Descrição da foto2

Trincas, pavimento com deslocameto, muro e pavimento inclinado em direção ao rio

Código do registro:

148_Durante da Silveira _Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_