



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 9:30:46 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Rodolfo Bruno, em frente ao 1481


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.425236 Lon: -43.134355



E_m

692,018

N_m

7,518,911

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições indicativas de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada do talude de corte com presença de contenção, onde está localizado o ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Sistema de drenagem presente no local.

Código do registro:

1490_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_