



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 9:39:44 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Avenida Leopoldina, ao lado do lote 11 numero 18

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.424982 Lon: -43.131439

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,318

N_m

7,518,935

Descrição:

Motivo:

Área com dois pontos de ocorrencia onde não foram observados feições indicativas de risco geológico.
Sem presença de talude corte no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada do ponto de ocorrencia onde se encontra um muro com avarias.

Código do registro:

1491_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_