



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 9:54:56 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Avenida Leopoldina, 266

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423196 Lon: -43.130867

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,380

N_m

7,519,132

Descrição:

Motivo:

Não há indícios de risco geologico relevante neste ponto por se tratar do cruzamento da via local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do referido cruzamento entre a Avenisa Leopoldina e a Rua Bahia.

Código do registro:

1492_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_