



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 22, 2024, 10:33:45 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Projeto de origem:

**Mapeamento Petrópolis**

Endereço:

**Avenida Norma Maria Rener, 20**

Localidade:

**Nogueira**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423339 Lon: -43.132629



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**692,198**

N\_m

**7,519,119**


Descrição:

Motivo:

**Foi relatado que nas chuvas de 2022, o rio Piabanha teve alta vazão, com enxurrada, afetando a margem fluvial. Foi observado no local a realização de obra geotecnica (muro de gabião).**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Obra geotecnica no local do ponto de ocorrencia.**

Foto2



Descrição da foto2

**Imóvel de materiais de construção proximo a margem fluvial.**

Código do registro:

**1494\_Nogueira\_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**