



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 10:52:43 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada União Indústria, 7255

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.420897 Lon: -43.133214



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,141

N_m

7,519,390

Descrição:

Motivo:

Não foram encontrados indícios de risco geológico relevante no terreno da residencia.

Fotos:

Foto1



22/08/24 10:56:30 Coord: 23K 692144E 7519391N

Descrição da foto1

Vista frontal do terreno da propriedade.

Código do registro:

1495_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_