



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:02:45 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Fortaleza, 61

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423987 Lon: -43.129961



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,472

N_m

7,519,043

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições indicativas de risco geológico. Área sem talude de corte.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto de ocorrencia da defesa civil.

Código do registro:

1496_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_