



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:08:18 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Fortaleza, 166

Localidade:

Nogueira

GPS

03/10/2024, 10:22

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Área analisada:

Lat: -22.424218 Lon: -43.12914



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,556

N_m

7,519,017

Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições indicativas de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal do ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Foi observado rachadura no muro.

Código do registro:

1497_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_