



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:22:46 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Chile, 570


Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.428072 Lon: -43.127018



E_m

692,769

N_m

7,518,587

Descrição:

Motivo:

Segundo a moradora, que mora ao lado de um terreno com drenagem, há alguns anos houve o estouro de tubulação da empresa de abastecimento local, o que justifica a ocorrência junto à Defesa Civil.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista livre da area visitada

Código do registro:

1498_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_