



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:39:17 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Bolívia, 960

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.428376 Lon: -43.128857



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,579

N_m

7,518,556

Descrição:

Motivo:

Segundo o morador, há 10 anos no local, nunca houve qualquer ocorrencia em seu terreno. Relatou que há uma drenagem a montante sem trazer qualquer externalidade negativa ao seu terreno.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da casa visitada.

Código do registro:

1499_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_