



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 11:08:38 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Vila São Francisco de Assis 350, Final da Servidão

Localidade:

Castrioto

GPS

Área analisada:

Lat: -22.50153 Lon: -43.214628



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,653

N_m

7,510,563

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar pequeno porte com atingimento do pátio dos fundos da residência. Presença de blocos na base. Devido a configuração e declividade da servidão, recomendamos mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Distância de +- 1 metro da crista da casa vizinha

Foto2



Descrição da foto2

Blocos na base de feições erosivas dos fundos da casa

Código do registro:

149_Castrioto _Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_