



Ocorrência de deslizamento no talude aos fundos de uma residência na Servidão José da Conceição Oliveira. O material lamoso deslizado atravessou o 1º pavimento da casa. O talude possui dimensões aproximadas de 8 metros de largura por 5 metros de altura composto por solo e blocos de rocha alterada subarredondados, recoberto por uma vegetação arbórea. Sobre a encosta foi observada a presença de material de construção e pneu e ausência de sistema de drenagem. Ressalta-se a proximidade mínima (menos de 1 metro de distância) da casa para o talude de corte e a grande extensão da encosta a montante, evidências estas que colocam a moradia em uma área de risco remanescente.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento na Servidão na Estrada da Independência - Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data de elaboração: 27/04/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

