



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 11:48:54 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua D, em frente a casa 356

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.428313 Lon: -43.130413

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,419

N_m

7,518,565

Descrição:

Motivo:

Terreno sem edificação, com taludes de cortes e sem feições indicativas aparentes de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada lateral do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

1500_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_