



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 2:19:20 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Paraíba, em frente a casa 305 lote 383

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.423196 Lon: -43.127183

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGSPowered by Esri

E_m

692,759

N_m

7,519,127


Descrição:

Motivo:

Não foram identificadas feições indicativas aparentes de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada frontal da residencia com o ponto de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Visada do talude de corte sem edificação ao lado da residencia vistoriada.

Código do registro:

1503_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_