



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Aug 22, 2024, 2:25:31 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Projeto de origem:

**Mapeamento Petrópolis**

Endereço:

**Rua Minas Gerais, proximo a portaria da fazenda nogueira.**

Localidade:

**Nogueira**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.420959 Lon: -43.126483

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

692,834

N\_m

7,519,374


Descrição:

Motivo:

Local com obra geotécnica (concreto projetado) e feições erosivas no talude de corte em direção a rua.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Visada frontal do imóvel com o ponto de ocorrencia.**

Foto2



Descrição da foto2

**Talude de corte com feições erosivas.**

Código do registro:

**1504\_Nogueira\_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**