



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 2:34:47 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua Minas Gerais, 349 (próximo à cancela do condominio fazenda Nogueira)

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.420492 Lon: -43.126176



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,866

N_m

7,519,426

Descrição:

Motivo:

Neste ponto, não foram encontrados indícios relevantes de risco geológico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da area visitada.

Código do registro:

1505_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_