



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 22, 2024, 2:59:41 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Rodolfo Bruno, 283

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.42661 Lon: -43.135001



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,949

N_m

7,518,759


Descrição:

Motivo:

Foi observado mobilização de material sob a via. O imóvel a montante, no qual não conseguimos acessar, está a cerca de 2m do talude. Morador relatou preocupação com a queda de árvore sob a fiação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte com mobilização de material sob a rua.

Foto2



Descrição da foto2

Visada dos 2 pontos de ocorrencia da defesa civil.

Código do registro:

1506_Nogueira_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_