



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 11:39:03 AM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Srv. Pedro Stumpf Sobrinho, 900

Localidade:

Bingn

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508454 Lon: -43.222144



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,871

N_m

7,509,806

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar de pequeno porte em direção a via, na lateral do imóvel, sem atingimento

Fotos:

Foto1



14/05/24 11:44:01 Coord: 23K 682871E 7509815N

Descrição da foto1

Plano

Código do registro:

150_Bingn_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_