

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Aug 23, 2024, 11:40:42 AM

data_inicio

Aug 23, 2024, 10:04:08 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Estrada Almirante Paulo Meira, 1800


Localidade:

Malta

GPS

Área analisada:

Lat: -22.426964 Lon: -43.266801



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

678,381

N_m

7,518,883

Descrição:

Motivo:

No local foi encontrada uma obra em torno de um talude de corte situado na subida do terreno. Apresentando apenas feições erosivas, não há risco geológico relevante aos locais.

Fotos:

Foto1



23/08/24 10:08:41 Coord: 23K 678373E 7518908N

Descrição da foto1

Visada frontal do muro em construção no terreno visitado.

Foto2



Descrição da foto2

Visada frontal do mesmo talude que teve mobilização em meados de 2010 obstruindo parcialmente a passagem dos moradores vizinhos, sem no entanto atingir qualquer residencia.

Código do registro:

1512_Malta_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_