



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 1:46:20 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA DIAS DE OLIVEIRA, Lote 31

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506662 Lon: -43.22754



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,318

N_m

7,510,011

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar de pequeno porte, com atingimento da via. Acesso desobstruído por moradores.

Fotos:

Foto1



14/05/24 13:48:50 Coord: 23K 682319E 7510012N

Descrição da foto1

Cicatriz

Código do registro:

151_Duarte da Silveira_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_