



Ocorrência do dia 20 de março do registro da Defesa Civil. Casa nº 67 constando no registro como Rua Antonio Silva Ligeiro; segundo os moradores, Rua Vista Alegre. A base cartográfica indicou como Estrada do Imperador. Ponto de ruptura de encosta com deslizamento nos fundos de residência atingindo a cozinha da casa, sem vítimas fatais. A encosta de cerca de 4,5m de rampa, deslizou carreando material alterado juntamente com vegetação de pequeno porte. Ao lado esquerdo da casa, há uma cicatriz menor, com pequeno deslizamento de material tendo atingido parcialmente o telhado de uma garagem e não comprometendo quaisquer outros imóveis. Na mesma rua, houve registro de ocorrência no nº 45, contudo, não houve deslizamento no local e desta forma, o ponto não consta no mapa.



**ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022**

Deslizamentos na Estrada do Imperador - Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 27/04/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

