

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: Anonymous user

Submitted time: Aug 27, 2024, 4:07:23 PM

data_inicio

Aug 27, 2024, 1:46:22 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Projeto de origem:

Mapeamento Petrópolis

Endereço:

Rua João Ézio Caldara 760

Localidade:

Cascatinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.474097 Lon: -43.148168



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,529

N_m

7,513,518

Descrição:

Motivo:

**Local da ocorrencia da defesa civil sem indícios ou evidencias de sofrer com movimentos de massa.
Aparente queda de muro por questões estruturais**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada da rua.

Foto2



Descrição da foto2

Desabamento parcial do muro.

Código do registro:

1520_Cascatinha_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_