



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 3:16:45 PM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Arthur Cruz S/N, Comunidade Vitória


Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.499693 Lon: -43.216208



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,493

N_m

7,510,769

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar com 6m de altura, atingiu os fundos da casa, queda de patamar, muita tubulação exposta, casa a montante e jusante interditadas. Recomenda Mapeamento (risco alto)

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Plano

Foto2



Descrição da foto2

Tubulação exposta na lateral

Código do registro:

152_Duarte da Silveira_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_