



A visita técnica realizada no dia 27/04/2022 no final da rua Isaías Adão Gomes observou-se um ponto de deslizamento planar de solo, resíduos de aterro, lixo e vegetação. A cicatriz do deslizamento está localizada a quatro metros dos fundos da casa 201A, com aproximadamente 12 metros de altura e 15 de extensão lateral. Trata-se de uma área com encostas íngremes e vale encaixado ao fundo. Observou-se lateralmente vários pontos com degraus de abatimento, vegetação de alto ponte inclinada e presença de bananeiras. Trata-se de uma região de vale encaixado, com um sistema de drenagem precário, além do lançamento de água e esgoto no talude. Na casa 342 a moradora relatou um antigo abatimento no terreno, devido a estrutura de fundação irregular e precária. O polígono de risco remanescente engloba as edificações de número 200, 201 (A e B) e 342 (A e B).



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022
Deslizamentos na rua Isaías Adão Gomes - Independência

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 27/04/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

