



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 14, 2024, 3:39:47 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA LUIZ WINTER, S/N (Ponto final)

Localidade:

Duarte da Silveira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.498681 Lon: -43.232786



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,789

N_m

7,510,901

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar reativado nos fundos de casa encaixada na encosta.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta por lonas

Código do registro:

153_Duarte da Silveira_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_